

ESW Bauplanung | Hans-Sachs-Gasse 12 | 90403 Nürnberg

WRO-System
ul. Polna 3b/2
83-050 KOLBUDY
POLEN

per E-Mail: buero@wrossystem.de

Ihr Zeichen:
Unser Zeichen: Lar/Wid

Ihr Ansprechpartner:
Klaus Landler
Telefon: 0911 2008-313
Telefax: 0911 2008-320
E-Mail: klaus.landler@esw.de
Internet: www.esw.de

Datum: 14.05.2014

Projekt Nr.: 0223/25250/1715
Baumaßnahme: Traunreut, Adalbert-Stifter-Straße,
11 Mietwohnungen
Hier: Ihr Schreiben vom 04.04.2014 bzgl. Zusammenarbeit Firma Friedrich

Sehr geehrter Herr Wróblewski,

auf Ihre Nachfrage hin können wir gerne bestätigen, dass Sie, Firma WRO-System, offenbar als Nachunternehmer der von uns mit der Elektroinstallation beauftragten Firma Friedrich Gebäude-technik GmbH, Nürnberg (ein Nachunternehmervertrag liegt uns nicht vor), die Rohinstallationen ausgeführt haben.

Wie Ihnen mittlerweile bekannt ist, wurde das Vertragsverhältnis zwischen ESW und Firma Friedrich mittlerweile gelöst. Wesentliche Ursache war der nicht erfolgte Beginn der Endmontagen. Die Rohinstallationen wurden im Wesentlichen vertragsgerecht erbracht. Eine abschließende Prüfung konnte aufgrund bisher fehlender Stromversorgung und Endmontagen noch nicht erfolgen, insoweit müssen selbstverständlich möglicherweise unter Putz oder Estrich vorhandene Mängel vorbehalten bleiben. Die Rohinstallation wurde von unserem Fachplaner Herrn Leikauf abgenommen, protokolliert, die aufgezeigten Mängel wurden abgearbeitet.

Ausnahmen hiervon bilden, wie im Nachhinein festgestellt wurde, einige fehlende Leuchtauslässe und Steckdosen jeweils im Bereich des Handwaschbeckens in den Bädern.

Die erbrachten Leistungen wurden uns seitens Firma Friedrich in Rechnung gestellt und in berechtigter Höhe vergütet.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Ausführungen gedient zu haben.

Mit freundlichen Grüßen


ppa. Klaus Landler